
Inhaltsverzeichnis

Symbolverzeichnis	III
1 Einleitung	1
2 Problemanalyse und Zielsetzung	3
2.1 <i>Stand der Forschung und Technik</i>	3
2.1.1 Schneckenkonzepte	3
2.1.2 Modellbeschreibung der Einschneckenplastifizierung	6
2.2 <i>Zielsetzung</i>	7
3 Förderverhalten	9
3.1 <i>Einführung</i>	9
3.2 <i>Mehrdimensionale Fließrichtungen</i>	12
3.3 <i>Durchsatzmodelle</i>	16
3.3.1 Wellenzonen	17
3.3.2 Stützonen	23
3.3.3 Stegabschnitte	36
3.4 <i>Verhalten von Schmelze-Feststoffgemischen</i>	38
3.4.1 Einfluss der Partikelwechselwirkung	39
3.4.2 Einfluss der Partikelgröße	41
4 Energetisches Prozessverhalten	49
4.1 <i>Zufuhr der mechanischen Leistung</i>	49
4.1.1 Wellenzonen	50
4.1.2 Stützonen	56
4.1.3 Stegabschnitte	60
4.2 <i>Analyse des Plastifizierprozesses</i>	61
4.2.1 Konventionelles Aufschmelzverhalten	61
4.2.2 Disperses Aufschmelzverhalten	63
4.2.3 Kombinationsmodell	82
4.3 <i>Temperaturentwicklung</i>	85

5	Kopplung der Prozessmodelle	95
5.1	<i>Externe Kopplung</i>	95
5.2	<i>Interne Kopplung</i>	97
5.3	<i>Vereinfachte Kopplung</i>	99
6	Vergleichende Untersuchungen	103
6.1	<i>Druck-Durchsatz</i>	103
6.2	<i>Aufschmelzen</i>	106
6.2.1	<i>Aufschmelzen einzelner Feststoffpartikel</i>	106
6.2.2	<i>Kombinationsmodell</i>	110
6.3	<i>Temperatur</i>	112
7	Zusammenfassung und Ausblick	115
8	Literaturverzeichnis	119
9	Anhang	133