

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
1.1 Notwendigkeit der Qualitätssicherung.....	1
1.2 Stand der Technik	1
2. Problemstellung und Zielsetzung.....	7
2.1 Problemstellung.....	7
2.2 Zielsetzung und Lösungsweg.....	8
3. Statistische Verfahren zur Qualitätssicherung	9
3.1 Multivariate Analyseverfahren	9
3.1.1 Übersicht.....	9
3.1.2 Lage- und Streuungsmaße	11
3.1.3 Korrelation und Regression im zweidimensionalen Fall	13
3.1.4 Multiple Regressionsrechnung	15
3.2 Statistische Versuchsplanung - SVP.....	22
3.2.1 Prinzipielle Vorgehensweise	22
3.2.2 Methoden der Versuchsplanung.....	24
3.2.2.1 Einfaktorielle Versuchsplanung	24
3.2.2.2 Vollfaktorielle Versuchsplanung.....	25
3.2.2.3 Teilstuf faktorielle Versuchsplanung	26
3.2.2.4 Strategie von Taguchi	27
3.2.2.5 Strategie von Shainin	30
3.2.3 Abschließende Betrachtungen.....	32
3.3 Statistische Prozeßkontrolle - SPC	34
3.3.1 Durchführung der klassischen SPC	34
3.3.2 SPC für Prozeßparameter	36
4. Beschreibungsansätze für den Spritzgießprozeß	38
4.1 Plastifizierphase	38
4.2 Formteilbildung	41
4.2.1 Theoretische Grundlagen.....	41
4.2.2 Simulation der Füllphase.....	42
4.2.2.1 Numerische Berechnungsverfahren	43
4.2.3 Simulation der Nachdruckphase	45
4.2.4 Grenzen der Ansätze	46

4.3 Vorhersage von Formteileigenschaften.....	47
4.3.1 Abschätzungen aus der Füll- und Nachdruckphasensimulation	47
4.3.2 Schwindung und Verzug.....	48
4.3.3 Prozeßregelungsstrategien.....	49
4.3.3.1 Isochore Prozeßführung.....	49
4.3.3.2 Produktad adaptive Regelung	51
4.3.3.3 Evolutionsstrategie.....	51
4.3.4 Statistische Modellbildung	52
4.5 Abschlußbetrachtung.....	53
5. Continuous Process Control - CPC	55
5.1 Strategie und prinzipieller Ablauf.....	58
5.1.1 Randbedingungen im Spritzgießprozeß	61
5.2 Anpassung statistischer Routinen.....	67
5.3 Einsatz in der Spritzgießfertigung	72
5.3.1 Rechnerunterstützte Vorgehensweise.....	72
5.3.2 Meßdatengenauigkeit und Modellbildung.....	75
5.3.3 Prognosegütebeurteilung	78
5.3.4 Anwendungsbeispiel für ein optisches Qualitätsmerkmal	81
5.3.5 Anwendungsbeispiel für ein geometrisches Qualitätsmerkmal.....	85
5.3.6 Langzeiteinsatz.....	87
5.3.6.1 Gehäuseteil	88
5.3.6.2 Technisches Formteil.....	90
5.3.6.3 Modellnachführung	92
5.3.6.4 Datenreduktion	94
5.3.7 Dimensionslose Kennzahlen.....	96
5.3.7.1 Kalkültechnik zur Ermittlung von vollständigen π -Sätzen	97
5.4 Übertragbarkeit auf andere Prozesse.....	101
5.4.1 Ultraschallschweißen	101
5.4.2 Flachfolienextrusion	107
5.5 Prozeßstufenübergreifende Qualitätssicherung	116
6. Zusammenfassung und Ausblick	122
7. Literatur	126