Verwendete Formelzeichen und AbkürzungenIV			
1	Einleitung	i	
2	Stand der Erkenntnisse	3	
	2.1 Haftungsmechanismen zwischen Klebstoff und Fügeteil	3	
	2.2 Morphologischer Klebschichtaufbau von Reaktionsklebstoffen	5	
	2.3 Einfluß der Fertigung auf die Eigenschaften von Klebverbindungen	7	
	2.4 Einsatz der Hochfrequenzerwärmung zur Klebstoffaushärtung	9	
	2.4.1 Werkstoffspezifische Einflußfaktoren1	1	
	2.4.1.1 Dielektrizitätszahl ε _τ 1	1	
	2.4.1.2 Dielektrischer Verlustfaktor tan δ13	3	
	2.4.1.3 Das Dipolmoment µ	6	
	2.4.2 Verfahrensspezifische Einflußfaktoren18		
	2.4.2.1 HF-Leistung18	В	
	2.4.2.2 HF-Feldstärke2		
	2.4.2.3 HF-Spannung2		
	2.4.2.4 Frequenz23		
	2.5 Industrielle Anwendungen der Hochfrequenzerwärmung	4	
3	Aufgabenstellung26		
		6	
	Aufgabenstellung20 Versuchs-, Fertigungs- und Meßeinrichtungen30	6	
	Aufgabenstellung26	6	
	Aufgabenstellung	6 0	
	Aufgabenstellung	6 0 3	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4	
	Aufgabenstellung	5 0 3 4 6	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4 6 7	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4 6 7	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4 6 7 9	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4 6 7 9 0 1	
	Aufgabenstellung 26 Versuchs-, Fertigungs- und Meßeinrichtungen 30 4.1 Dynamische Differenzkalorimetrie 30 4.2 Torsionsschwingungsgerät zu Durchführung 30 des Torsionsschwingungsversuches 32 4.3 Rasterelektronenmikroskop 34 4.4 Einrichtungen zur Oberflächenvorbehandlung und Probenfertigung 36 4.4.1 Niederdruckplasma-Oberflächenbehandlung 37 4.4.2 Aufbau der verwendeten Hochfrequenz-Erwärmungsanlage 33 4.4.2.1 Generator 40 4.4.2.2 Spannungssteuerung 41 4.4.2.3 Anpaßgerät 42 4.4.2.4 Diskriminator 44	6 0 3 4 6 7 9 0 1 2 4	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4 6 7 9 0 1 2 4 5	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4 6 7 9 0 1 2 4 5 6	
	Aufgabenstellung26Versuchs-, Fertigungs- und Meßeinrichtungen304.1 Dynamische Differenzkalorimetrie304.2 Torsionsschwingungsgerät zu Durchführung30des Torsionsschwingungsversuches334.3 Rasterelektronenmikroskop344.4 Einrichtungen zur Oberflächenvorbehandlung und Probenfertigung364.4.1 Niederdruckplasma-Oberflächenbehandlung334.4.2 Aufbau der verwendeten Hochfrequenz-Erwärmungsanlage334.4.2.1 Generator444.2.2 Spannungssteuerung474.4.2.3 Anpaßgerät474.4.2.4 Diskriminator444.5 Faseroptisches Temperaturmeßgerät444.6 Einrichtung zur Bestimmung der Zugscherfestigkeit45	6 0 3 4 6 7 9 0 1 2 4 5 6	
	Aufgabenstellung	6 0 3 4 6 7 9 0 1 2 4 5 6	

5	Bewertung der Eignung warmaushärtender	
	Konstruktionsklebstoffe für die Hochfrequenzaushärtung5	1
	5.1 Eignung von Polyurethanklebstoffen zur Hochfrequenzerwärmung5	2
	5.2 Eignung von Epoxidharzklebstoffen zur Hochfrequenzerwärmung5	4
	5.3 Verwendete Klebstoffe5	5
	5.3.1 Experimentelle Bewertung der Eignung der	
	ausgewählten Klebstoffe zur Hochfrequenzaushärtung5	9
	5.3.2 Auswahl der berücksichtigten Klebstoffe6	5
6	Bewertung der Eignung unterschiedlicher Fügeteilwerkstoffe	
	unter dem Aspekt der Hochfrequenzaushärtung von Klebstoffen6	6
	6.1 Eignung elektrisch leitfähiger Fügeteilwerkstoffe unter	
	dem Aspekt der Hochfrequenzaushärtung von Klebstoffen6	6
	6.2 Eignung elektrisch nicht leitfähiger Fügeteilwerkstoffe unter	
	dem Aspekt der Hochfrequenzaushärtung von Klebstoffen6	7
	6.3 Verwendete Fügeteilwerkstoffe6	9
	6.3.1 Experimentelle Bewertung der Eignung	
	der verwendeten Fügeteilwerkstoffe7	2
	6.3.2 Bewertung der Fügeteileignung anhand von Stoffkennwerten7	
	6.4 Auswahl der berücksichtigten Fügeteilwerkstoffe	4
7	Analyse der ausgewählten Klebstoffe zur Ermittlung	
	ihrer thermischen und mechanischen Eigenschaften70	6
	7.1 Bestimmung der reaktionskinetischen Eigenschaften in	
	Abhängigkeit der Aushärtebedingungen79	6
	7.2 Viskoelastisches Verhalten von Reaktionsklebstoffen	
	in Abhängigkeit der Aushärtebedingungen8	0
8	Ermittlung der Hochfrequenzerwärmung der	
	verwendeten Fügeteilwerkstoffe und Klebstoffe8	7
	8.1 Hochfrequenzerwärmung von Fügeteilwerkstoffen8	7
	8.1 Hochfrequenzerwärmung von Reaktionsklebstoffen	8
9	Fertigung von Klebverbindungen mittels Hochfrequenzerwärmung	
	und Bestimmung der Verbindungseigenschaften10	7
	9.1 Hochfrequenzaushärtung von Reaktionsklebstoffen unter	
	Verwendung des Fügeteilwerkstoffes PUR-SRIM110	0
	9.1.1 Kleben von PUR-SRIM unter Verwendung des Klebstoffes EP 16611	1
	9.1.2 Kleben von PUR-SRIM unter Verwendung des Klebstoffes PU 79110	6
	9.1.3 Kleben von PUR-SRIM unter Verwendung des Klebstoffes PU 81123	2

	9.2 Hochfrequenzaushärtung von Reaktionsklebstoffen	
	unter Verwendung des Fügeteilwerkstoffes Bayblend T85	127
	9.2.1 Kleben von Bayblend T85 unter Verwendung des Klebstoffes EP 166	128
	9.2.2 Kleben von Bayblend T85 unter Verwendung des Klebstoffes PU 79	134
	9.2.3 Kleben von Bayblend T85 unter Verwendung des Klebstoffes PU 81	140
	9.3 Hochfrequenzaushärtung von Reaktionsklebstoffen	
	unter Verwendung des Fügeteilwerkstoffes Float-Glas	145
	9.3.1 Kleben von Float-Glas unter Verwendung des Klebstoffes EP 166	147
	9.3.2 Kleben von Float-Glas unter Verwendung des Klebstoffes PU 79	152
	9.4 Vergleich der zur Hochfrequenzaushärtung der verwendeten	
	Reaktionsklebstoffe erforderlichen Erwärmungszeiten	157
	9.5 Einfluß der Fügezonengeometrie auf die	
	Hochfrequenzaushärtung	160
	9.5.1 Einfluß der Klebschichtdicke	160
	9.5.2 Einfluß der Fügeteildicke	163
10	Rasterelektronenmikroskopische	
	Untersuchungen zur Polymerstrukturausbildung	165
	10.1 Analyse der Polymerstrukturen des Klebstoffes EP 166	166
	10.2 Analyse der Polymerstrukturen des Klebstoffes PU 79	170
	10.3 Beeinträchtigung der Polymerstruktur unterschiedlich	
	ausgehärteter Klebungen infolge einer Klimawechelbeanspruchung	173
	10.4 Schädigungen der Klebschicht infolge übermäßiger HF-Erwärmung	176
11	Allgemeine Hinweise und Regeln für die Anwendung der	
	Hochfrequenzerwärmung zur Aushärtung von Reaktionsklebstoffen	177
12	Zusammenfassung	183
-		100
13	Literatur	187