

Tribologische Untersuchungen von hochfrequent schwingenden Gleitkontakten für den Einsatz in reibkraftschlüssigen Antrieben

1	Einleitung	1
2	Kenntnisstand	5
2.1	Grundlegende Aspekte der Tribologie	5
2.1.1	Übersicht.....	5
2.1.2	Reibung	6
2.1.3	Verschleiß.....	9
2.1.4	Prüftechnik.....	13
2.2	Ultraschallantriebe.....	18
2.2.1	Allgemeines	18
2.2.2	Funktionsweise	19
2.2.2.1	Wanderwellenmotor.....	19
2.2.2.2	Micro-Push-Motor	23
2.2.3	Anwendungsfelder.....	25
2.2.4	Besondere mechanische Bedingungen.....	26
2.2.4.1	Kontaktmodelle.....	26
2.2.4.2	Beanspruchungskollektiv und tribologische Parameter.....	28
2.2.4.3	Beispiel Wanderwellenmotor.....	30
2.3	Hochfrequenz-Tribologie	31
2.3.1	Reibwerte	31
2.3.2	Hochfrequenz-Reibung	32
2.3.3	Hochfrequenz-Verschleiß.....	37
2.3.3.1	Verschleißmechanismen	37
2.3.3.2	Erkenntnisse aus Verschleißprüfungen.....	40
2.4	Reibwerkstoffe für Ultraschallantriebe	43
2.4.1	Hart/weich-Paarungen	44
2.4.2	Hart/hart-Paarungen.....	47
2.4.3	Werkstofftechnische Verbesserungen von Polymerwerkstoffen....	50

2.5	Folgerungen	52
2.5.1	Fragestellungen zum hochfrequenten Reibungsverhalten	52
2.5.2	Fragestellungen zum Hochfrequenz-Verschleißverhalten	54
2.5.2.1	Charakterisierung von Hochfrequenz-Verschleiß	54
2.5.2.2	Verschleiß-Hypothesen	55
2.5.3	Fragestellungen zu den Reibwerkstoffen.....	57
2.5.4	Werkstoffauswahl	57
2.5.4.1	Stahl/Polymer-Paarungen.....	57
2.5.4.2	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$	59
2.5.5	Anforderungsprofil für ein Hochfrequenz-Tribometer.....	60
3	Prüftechnik.....	62
3.1	Aufbau des Hochfrequenz-Tribometers	62
3.2	Eigenschaften des Hochfrequenz-Tribometers	65
3.2.1	Prüfkörper-Geometrie und Flächenpressungen	65
3.2.2	Schwingungsanregung und unerwünschte Eigenschwingungen.....	67
3.2.3	Schwingungsberechnung der Hochfrequenz-Anregeeinheit.....	69
3.2.4	Geschwindigkeiten.....	71
3.2.5	Meßtechnik	72
3.3	Prüfbedingungen	75
3.4	Prüfkörperbearbeitung	76
3.5	Auswertung der Prüfungen	77
4	Reibungsuntersuchungen	79
4.1	Hochfrequente Reib- und Normalkräfte unterschiedlicher Werkstoffpaarungen .	79
4.2	Analyse der hochfrequenten Reib- und Normalkräfte	83
4.3	Hochfrequenz-Reibwerte.....	87
4.4	Kontaktmechanik und hochfrequente Reibung.....	94
4.4.1	Topographie und vollständiges Gleiten	94
4.4.2	Kontaktmechanisches Modell hochfrequenter Reibung	98
4.5	Geschwindigkeitsabhängigkeit des Hochfrequenz-Reibwertes	104
4.6	Zusammenfassung	107

5	Verschleißuntersuchungen	109
5.1	Vorgehensweise	109
5.2	Verschleißverhalten von Stahl/Polymer-Paarungen	110
5.2.1	100Cr6/PA6	110
5.2.2	100Cr6/PTFE	111
5.2.3	100Cr6/PTFE + 10wt% KF	112
5.2.4	100Cr6/PI.....	115
5.2.5	100Cr6/PI + 30wt% PTFE.....	116
5.2.6	100Cr6/PI + 20wt% KF	118
5.2.7	100Cr6/PI + 20wt% KF + 20wt% PTFE	120
5.2.8	Charakterisierung der Verschleißerscheinungsformen	122
5.2.9	Bewertung der Verschleißmechanismen und -Hypothesen	125
5.2.10	Verschleißerscheinungsformen eines Wanderwellenmotors	128
5.2.11	Zusammenfassung	131
5.3	Verschleißverhalten der Al ₂ O ₃ /Al ₂ O ₃ -Paarung	133
5.3.1	Zusammenfassung.....	139
6	Parameterstudien	140
6.1	Zeitliches Verschleißverhalten	140
6.2	Einfluß der Schwingungsamplitude auf das Verschleißverhalten	144
7	Folgerungen	148
7.1	Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Anwendungen	148
7.2	Werkstoffauswahl für hochfrequente Tribosysteme	150
8	Zusammenfassung	156
9	Literatur	161

10	Anhang	A 1
10.1	Liste von Reibwerkstoffen.....	A 1
10.2	Bestimmung des Übergangs vom partiellen Gleiten zum vollständigem Gleiten	A 2
10.3	Schwingungsberechnung dcs Anregesystems	A 3
10.4	Software-Beschreibung	A 7