

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
1 <b>Vorwort</b>	1
2 <b>Projektbearbeitung</b>	2
3 <b>Art und Umfang der Untersuchung</b>	3
4 <b>Alter Zustand</b>	4
4.1 <b>Arbeitsablauf in der alten Zurichtung</b>	4
4.2 <b>Schwachstellenanalyse</b>	7
4.2.1 <b>Technik</b>	8
4.2.2 <b>Materialfluß</b>	8
4.2.3 <b>Mitarbeitereinsatz und Entlohnung</b>	9
4.2.4 <b>Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit</b>	11
4.2.5 <b>Befragung der Mitarbeiter</b>	18
5 <b>Neuer Zustand</b>	19
5.1 <b>Arbeitsablauf in der Konti-Zurichtung</b>	19
5.2 <b>Ergonomische Gestaltungsmaßnahmen</b>	24
5.3 <b>Beschreibung der Arbeitssysteme</b>	34
5.3.1 <b>Vorgehensweise</b>	34
5.3.2 <b>Kühlbett</b>	35
5.3.3 <b>Richten</b>	36
5.3.4 <b>Trennen</b>	41
5.3.5 <b>Stapelanlage</b>	45
5.4 <b>Arbeitsstrukturierung</b>	52
5.4.1 <b>Arbeitsinhalte und Arbeitsorganisation</b>	52
5.4.2 <b>Mitarbeiterqualifizierung</b>	56
5.4.3 <b>Gestaltung des Lohnsystems</b>	58
6 <b>Diskussion der Ergebnisse</b>	59
6.1 <b>Technische Lösung</b>	59
6.2 <b>Ergonomische Gestaltung</b>	61
6.3 <b>Arbeitsstrukturierung</b>	62
7 <b>Zusammenfassung</b>	64
8 <b>Literaturhinweise</b>	65