

# Inhalt

<b>Vorwort .....</b>	v
<b>1 Einführung .....</b>	1
1.1 Warum Versuche? .....	1
1.2 Warum Statistik? .....	1
1.3 Warum Versuchsplanung? .....	4
1.4 Welche Art von Ergebnissen kann man erwarten? .....	6
1.5 Versuche oder systematische Beobachtung? .....	7
1.6 Versuchsplanung und Six-Sigma-Strategie .....	8
<b>2 Ausgewählte Begriffe .....</b>	11
2.1 Zielgrößen .....	12
2.2 Einflussgrößen .....	12
2.3 Steuergrößen .....	13
2.4 Störgrößen .....	13
2.5 Faktoren .....	14
2.6 Faktorstufen .....	14
2.7 Quantitative und qualitative Faktoren .....	15
<b>3 Vorgehensweise im Überblick .....</b>	17
3.1 Ausgangssituation beschreiben .....	17
3.2 Untersuchungsziel festlegen .....	19
3.2.1 Optimale Lage des Mittelwerts .....	19
3.2.2 Reduzierung der Streuung/Robustheit .....	20
3.2.3 Erkennen der wichtigsten Störgrößen in der Fertigung .....	21
3.2.4 Gleichzeitig fertigen und lernen .....	22
3.2.5 Funktion und Zuverlässigkeit nachweisen .....	22
3.3 Zielgrößen und Faktoren festlegen .....	22
3.3.1 Auswahl der Zielgrößen .....	22
3.3.2 Sammlung der Einflussgrößen .....	24
3.3.3 Auswahl der Faktoren .....	25
3.3.4 Festlegung der Faktorstufen .....	26
3.3.5 Einflussgrößen, die nicht untersucht werden .....	28
3.4 Versuchsplan aufstellen .....	29
3.4.1 Festlegung der Faktorstufenkombinationen .....	29

3.4.2	Anzahl der Realisierungen .....	30
3.4.3	Blockbildung .....	31
3.4.4	Randomisierung .....	31
3.4.5	Aufwandsabschätzung .....	33
3.5	Versuche durchführen .....	35
3.5.1	Vorbereitung .....	35
3.5.2	Durchführung .....	36
3.6	Versuchsergebnisse auswerten .....	37
3.7	Ergebnisse interpretieren und Maßnahmen ableiten .....	40
3.7.1	Interpretation .....	40
3.7.2	Maßnahmen .....	41
3.8	Absicherung, Dokumentation, weiteres Vorgehen .....	42
3.8.1	Absicherung der Verbesserungen .....	42
3.8.2	Dokumentation .....	42
3.8.3	Weiteres Vorgehen .....	43
<b>4</b>	<b>Systematische Beobachtung .....</b>	<b>45</b>
4.1	Multi-Vari-Bild .....	45
4.2	Darstellung der örtlichen Verteilung von Fehlern .....	49
4.3	Prozessvergleich .....	52
4.4	Paarweiser Vergleich von Produkten .....	54
<b>5</b>	<b>Einfache Versuche .....</b>	<b>57</b>
5.1	Variablenvergleich zur Prozessverbesserung .....	57
5.2	Komponententausch zur Produktverbesserung .....	61
5.3	Überblick über die Methoden nach D. Shainin .....	64
<b>6</b>	<b>Statistische Grundlagen .....</b>	<b>65</b>
6.1	Verteilung .....	65
6.1.1	Häufigkeitsverteilung von Versuchsergebnissen .....	65
6.1.2	Verteilungsdichte und Verteilungsfunktion .....	68
6.1.3	Normalverteilung .....	70
6.2	Auswertung einer Stichprobe .....	71
6.2.1	Repräsentative Stichprobe .....	71
6.2.2	Eintragung ins Wahrscheinlichkeitsnetz .....	73
6.2.3	Schätzwerte für Mittelwert $\mu$ und Varianz $\sigma^2$ .....	76
6.2.4	Vertrauensbereiche .....	77
6.3	Vergleich von zwei Mittelwerten .....	82
6.3.1	Auswertung von Versuchsergebnissen .....	83
6.3.2	Festlegung des Stichproben- bzw. Versuchsumfangs .....	89
6.3.3	Voraussetzungen .....	91
6.4	Transformation von Messwerten .....	95
6.4.1	Logarithmische Normalverteilung .....	95
6.4.2	Poisson-Verteilung .....	96
6.4.3	Box-Cox-Transformation .....	98

<b>7 Vollständige faktorielle Versuchspläne</b>	101
7.1 Zwei Faktoren auf je zwei Stufen	101
7.1.1 Versuchsplan und Effekte	101
7.1.2 Auswerteformalismus und Beurteilung der Signifikanz	104
7.1.3 Interpretation von Wechselwirkungen	106
7.1.4 Randomisierung und Blockbildung	108
7.2 K Faktoren auf je zwei Stufen	113
7.2.1 Versuchsplan	113
7.2.2 Auswertung	115
7.2.3 Versuchsumfang	120
7.3 Auswertung von Versuchsplänen mit $n = 1$	121
7.3.1 Wahrscheinlichkeitsdarstellung der Effekte	121
7.3.2 Schätzung der Zufallsstreuung durch „Pooling“	125
7.3.3 Risiken	127
<b>8 Screening-Versuchspläne</b>	129
8.1 Hintergrund	129
8.2 Fraktionelle faktorielle Versuchspläne	130
8.2.1 Der fraktionelle faktorielle $2^{4-1}$ -Plan als Beispiel	130
8.2.2 Anwendung des $2^{4-1}$ -Plans zur Blockbildung	134
8.2.3 Fraktioneller faktorieller $2^{k-p}$ -Plan	137
8.2.4 Was bedeutet Vermengung?	140
8.2.5 Auflösung	143
8.2.6 Überblick über $2^{k-p}$ -Pläne	144
8.2.7 Praxisbeispiel Reflowlöten	147
8.3 Plackett-Burman-Versuchspläne*	156
8.3.1 Plackett-Burman-Versuchspläne der Auflösung III	157
8.3.2 Plackett-Burman-Versuchspläne der Auflösung IV	159
8.3.3 Übersättigte Pläne	160
8.4 Funktionstest*	160
8.5 Definitive Screening Pläne*	162
8.6 Einsatzempfehlungen	164
<b>9 Robuste Produkte/Prozesse</b>	167
9.1 Ziel und Strategie von G. Taguchi	168
9.1.1 Qualitätsziel: Streuung minimieren	168
9.1.2 Entwicklungsstrategie: Robuste Produkte/Prozesse	168
9.2 Taguchis Versuchspläne und ihre Auswertung	170
9.3 Alternative Ansätze	178
9.3.1 Aus der Differenz von Messwerten abgeleitete Zielgrößen	178
9.3.2 Wechselwirkung zwischen Steuer- und Rauschfaktoren	179
9.4 Anmerkungen zu den „Orthogonalen Feldern“ u. ä.*	180
9.4.1 Orthogonale Felder	180
9.4.2 Lineare Graphen und Dreieckstabellen	181
9.4.3 Dummy Levels, Pseudo Factor Designs, Idle Columns	182

20.3 Übungsbeispiele .....	321
20.3.1 Papier-Rotor .....	321
20.3.2 Nürnberger Trichter .....	324
<b>Anhang .....</b>	<b>327</b>
Anhang A – Abkürzungen und Formelzeichen .....	327
Anhang B – Statistische Tabellen .....	328
Anhang C – Wegweiser durch die Verfahren .....	330
Anhang D – Ablauf einer Versuchsplanung .....	331
Anhang E – Ablauf einer Datenauswertung .....	332
Anhang F – Glossar deutsch/englisch .....	333
Anhang G – JavaScript-Visualisierungen zum Herunterladen .....	337
Anhang H – Beispiele zum Herunterladen .....	341
Anhang J – Software/Demos im Internet .....	341
<b>Index .....</b>	<b>345</b>

\* Für das Verständnis der folgenden Kapitel nicht erforderlich