

Vorwort	8	Foreword	8
Fehlerdefinitionen (Fehler / Kurzbeschreibung)		Defect nomenclature (Defect / Brief description)	
1. Schalen Unregelmäßige, geschlossene oder flächenhafte Überlappungen mit nichtmetallischen Einschlüssen	10	1. Shell Irregular, continuous or flaky overlapping material with nonmetallic inclusions	10
2. Schalenstreifen Längs zur Walzrichtung verlaufende Streifen mit nichtmetallischen Einschlüssen in geschlossener und/oder offener Form	12	2. Rokes / Seams Longitudinal marks parallel to the direction of rolling, with nonmetallic inclusions which may either be covered or exposed	12
3. Blasen Innere Werkstofftrennungen, die an der Oberfläche sichtbar sind	14	3. Blowholes Internal material discontinuities which are visible on the surface	14
4. Löcher Von Oberfläche zu Oberfläche durchgehende Werkstofftrennungen	16	4. Holes Discontinuities in the material which pass right through from the top to the bottom surface	16
5. Zunderporen/-narben Beim Warmwalzen eingewalzter Zunder	18	5. Scale pits / Scabs Scale inclusions produced during hot rolling	18
6. Restzunder Beim Beizen nicht vollständig entfernter beim Kaltwalzen eingewalzter Zunder	20	6. Scale residues Scale which has not been completely removed during pickling and has been cold rolled into the material	20
7. Warmbandschrammen Riefen, Schürfungen und Aufreißen unterschiedlicher Größe, die im Warmwalzwerk entstanden sind	22	7. Hot strip scratches Grooves, gouges and deep scratches of various dimensions produced in the hot rolling mill	22
8. Beizschrammen Riefen, Schürfungen und Aufreißen unterschiedlicher Größe, die in der Beize entstanden sind	24	8. Pickling scratches Grooves, gouges and deep scratches of various dimensions produced in the pickling facility	24
9. Stillstandslecken Flecken durch chemischen Oberflächenangriff (Beiz- bzw. Spülmittel) bei Bandstillstand in der Beizlinie	26	9. Stoppage marks Marks resulting from chemical attack on the surface (caused by pickling or rinsing agents) during strip standstill in the pickling line	26
10. Beizporen Offene, kleine Vertiefungen in der Bandoberfläche	28	10. Pickling pits Open, small depressions in the strip surface	28
11. Emulsionsflecken Vercrackte Emulsionsrückstände auf der Bandoberfläche	30	11. Emulsion marks Cracked emulsion residues on the strip surface	30
12. Pickel Periodisch auftretende erhabene Stellen auf der Bandoberfläche, verursacht durch eine Vertiefung in der Arbeitswalze	32	12. Pimples Periodically occurring raised points on the strip surface caused by an indentation in the work roll	32
13. Pickelkette Aneinanderreichung von erhabenen Stellen (Pickeln), verursacht durch radial versetzte Vertiefungen in der Arbeitswalze	34	13. Pimple sequence Series of raised points (pimples) caused by radially offset indentations in the work roll	34
14. Walzenabdrücke Vertiefungen mehr oder weniger regelmäßiger Form, periodisch auftretend, verursacht durch Fremdkörper auf der Arbeitswalze	36	14. Roll imprints Indentations/depressions of a more or less regular shape occurring periodically, caused by foreign matter on the work roll	36
15. Peitsche Linienförmige Markierung, einzeln oder periodisch auftretend, quer zur Walzrichtung liegend, verursacht durch Quetschfalten im Band	38	15. Pinch marks /Folds Linear marking of single or periodic occurrence orientated transverse to the rolling direction and caused by pinch folding in the strip	38

16. Querwellen	40	16. Transverse undulations	40
Quer zur Walzrichtung verlaufende Wellen als Formwellen		Undulations running transverse to the rolling direction in the form of shape waves	
17. Rattermarken (Brummer)	42	17. Chatter marks	42
Quer zur Walzrichtung verlaufende Wellen als Dickenschwankungen		Undulations in the form of thickness variations (corrugations) running transverse to the rolling direction	
18. Rand- / Mittenwellen	44	18. Edge / central waves	44
Längs zur Walzrichtung verlaufende wellenförmige Unebenheiten		Wave-shaped irregularities running longitudinal to the rolling direction	
19. Wulste	46	19. Ridges	46
Bahnförmige Unebenheiten durch parallel zur Bandkante verlaufende Profilüberhöhung des Bandes		Linear profile elevations running parallel to the edge of the strip	
20. Glühränder / Anlauffarben	48	20. Anneal-stained edges / Temper colours	48
Durch Oxidation oder Reduktion verfärbte Bandkanten		Strip edges discoloured by oxidation or reduction	
21. Kleber	50	21. Sticker breaks	50
Beim Abwickeln von aneinander haftenden Windungen eines haubengeglühten Coils auftretende örtlich begrenzte Fließlinien		Locally limited flow lines occurring during the unwinding of bell-annealed coils in which adjacent layers have undergone adhesion	
22. Fließfiguren	52	22. Stretcher strains	52
Bei der Verarbeitung auftretende Linien, die durch örtliches Fließen entstanden sind; die Linienform ist nicht immer deutlich ausgeprägt		Lines which occur due to local strain during processing; the shape of the line is not always well defined	
23. Fließ- und Knicklinien (coil breaks)	54	23. Coil breaks	54
Quer zur Walzrichtung über die Bandbreite oder an den Bandkanten in regelmäßiger oder unregelmäßiger Abstand verlaufende Knick- oder Fließstellen		Cross breaks at right angles to the direction of rolling, running across the width of the strip or located at the edge of the strip, either regularly or irregularly spaced	
24. Dressierblumen	56	24. Feathering / Feather	56
Beim Nachwalzen auftretende Linien, hervorgerufen durch Einebnung örtlicher Unplanheiten im Walzspalt		Lines occurring during temper rolling due to the levelling of local unevenness in the roll gap	
25. Orangenhaut	58	25. Orange peel	58
Durch Grobkorn oder Nichtausdressieren auftretende Oberflächenerscheinungen bei der nachfolgenden Verformung		Surface phenomenon which appears during subsequent processing as a result of the presence of coarse grain or the lack of adequate skin pass/temper rolling	
26. Querbogen (cross bow)	60	26. Cross bow	60
Querwölbung des Bandes		Transverse crown or camber of the strip	
27. Längsbogen (coil set)	61	27. Coil set	61
Längswölbung des Bandes in Wickelrichtung		Longitudinal camber of the strip in the coiling direction	
28. Kaltbandschrammen	62	28. Cold strip scratches	62
Riefen, Kratzer, Schürfungen oder Aufreibungen unterschiedlicher Größe, die beim oder nach dem Kaltwalzen entstanden sind		Grooves, striations, gouges or deep scratches of varying size, occurring during or after cold rolling	
29. Haspelrutscher	64	29. Coiling slip marks	64
Mechanische Oberflächenverletzung durch Relativbewegung der Windungen im Coil		Mechanical surface impairment resulting from relative movements in the coil windings	
30. Rollenabdrücke	66	30. Support roller imprints	66
Erhabene Stellen auf dem Band, verursacht durch einen Eindruck auf der gegenüberliegenden Bandseite		Raised points or zones on the strip caused by an indentation or depression on the opposite strip side	

31. Rost	68	31. Rust	68
An der Oberfläche haftende Korrosionsprodukte des Eisens		A coating which adheres to the surface and which consists of products of corrosion of iron	
32. Druckstellen	70	32. Dents	70
Eindrücke, verursacht durch unsachgemäßen Transport und/oder unsachgemäße Lagerung		Indentations or depressions caused by incorrect handling, transportation and/or storage	
Préface	9	Prólogo	9
Definitions des défauts		Definiciones defectos	
(Défauts / Description)		(Defecto / Descripción breve)	
1. Pailles	10	1. Soja	10
Recouvrements irréguliers, fermés ou en surface contenant des inclusions non métalliques		Solapados irregulares, cerrados y superficiales con inclusiones no metálicas	
2. Lignes pailleuses	13	2. Costuras	13
Lignes parallèles au sens de laminage contenant des inclusions non métalliques sous forme ouverte et/ou fermée		Franjas que discurren paralelas a la dirección del laminado con inclusiones no metálicas en forma cerrada y/o abiertas	
3. Soufflures	14	3. Ampollas	14
Discontinuités internes de la matière, visibles à la surface		Separaciones internas en el material, que son visibles en la superficie	
4. Trous	16	4. Agujeros	16
Discontinuités de la matière allant d'une surface à l'autre		Perforaciones pasantes del material desde una superficie a otra	
5. Pores / marques de calamine	18	5. Huellas de cascarilla	18
Incrustations de calamine lors du laminage à chaud		Oquedales que quedan en la banda una vez eliminada la cascarilla en el decapado	
6. Calamine résiduelle	20	6. Cascarilla residual	20
Calamine non complètement éliminée lors du décapage, incrustée lors du laminage à froid		Cascarilla no eliminada por completo durante el decapado, y laminado en frío	
7. Griffes sur bande à chaud	23	7. Arañazos de banda laminada en caliente	23
Rayures, éraflures et arrachements de différentes tailles survenus au laminoir à chaud		Rayas longitudinales, abiertas o cerradas que se presentan aisladas o agrupadas y que se originan por el roce de la banda durante el proceso en caliente	
8. Griffes de décapage	24	8. Arañazos de decapado	24
Rayures, éraflures et arrachements de différentes tailles survenus au décapage		Rozaduras y arañazos de diferente magnitud, que se originan en el decapado	
9. Taches de surdécapage	26	9. Manchas de decapado	26
Taches causées par des attaques chimiques (agent de décapage ou rinçage) lors d'arrêts de la ligne de décapage		Manchas por ataque químico a la superficie por parada de la banda en la línea de decapado	
10. Pores de décapage	28	10. Poros de decapado	28
Petites cavités ouvertes dans la surface de la bande		Hoyos pequeños, abiertos, en la superficie de la banda	
11. Taches d'émulsion	30	11. Manchas de emulsión	30
Résidus d'émulsion craqués sur la surface de la bande		Residuos de la emulsión de laminación craqueada sobre la superficie de la banda	
12. Défoncements	32	12. Botones	32
Empreintes en relief apparaissant périodiquement sur la surface de la bande causées par des creux du cylindre de travail		Zonas con relieve que se presentan periódicamente sobre la superficie de la banda, causados por unos cráteres en el cilindro de trabajo	
13. Chaînes de défoncements	34	13. Cadena de botones (risco)	34
Alignements de zones en relief (Défoncements) provoquées par des creux décalées sur une circonference du cylindre de travail		Sucesión de botones, causada por cráteres radiales en el cilindro de trabajo	

14. Marques de cylindre	36	14. Marcas de cilindros	36
Cavités de forme plus ou moins régulières apparaissant périodiquement, causées par la présence de corps étrangers sur le cylindre de travail		Huellas de forma más o menos irregular, que se presentan periódicamente, causados por elementos extraños en la superficie del cilindro de trabajo	
15. Forçures	38	15. Latigazo (Pinch)	38
Marques de forme linéaire apparaissant de façon isolée ou périodique, transversales par rapport au sens de laminage, causées par des plis de la bande		Marca en forma de líneas, que se presenta de modo aislado o periódico, causada por pliegues laminados	
16. Ondulations transversales	40	16. Franjas transversales	40
Ondes de forme, transversales par rapport au sens de laminage		Franjas que se presentan transversales a la dirección del laminado sin variación del espesor	
17. Marques de broutage	42	17. Persiana	42
Ondulations transversales par rapport au sens de laminage caractérisées par des fluctuations d'épaisseur		Franjas transversales a la dirección del laminado con variaciones del espesor	
18. Ondulations en rives / centrales	44	18. Bordes ondulados / Cazuela	44
Défauts de planéité de forme ondulée, dirigés dans le sens du laminage		Depresiones en forma de ondas que se presentan a lo largo en el sentido del laminado	
19. Bourrelets	46	19. Cordones	46
Défauts de planéité alignés dans le sens du laminage sous forme de cordons, causés par des surépaisseurs locales dans le profil de la bande		Franjas longitudinales con diferencia de espesor y que discurren paralelas a los bordes de la banda	
20. Rives colorées / Coloration de recuit	48	20. Coloraciones de recocido	48
Rives de la bande colorées par oxydation ou réduction		Bordes de la banda decolorados por oxidación o reducción	
21. Collages	50	21. Pegaduras	50
Lignes d'écoulement plastique locales et limitées apparaissant lors du déroulement de spires collées de coils recuits sous cloche		Marcas de esfuerzos que se presentan durante el desbobinado de espiras adheridas entre sí de una bobina recocida en campana	
22. Lignes de Lüders	52	22. Borde pluma	52
Lignes apparaissant lors de la mise en forme à cause de déformations plastiques locales; la forme linéaire n'est pas toujours bien prononcée		Líneas Lüder, más o menos perpendiculares al borde	
23. Vermiculures et brisures (coil breaks)	54	23. Acostillado (coil breaks)	54
Lignes d'écoulement, perpendiculaires au sens de laminage, présentes sur toute la largeur de la bande ou près des rives, écartées de façon régulière ou irrégulière		Deformaciones transversales que pueden llegar a tomar forma de aristas de un polígono	
24. Pliures de skin pass	56	24. Árbol	56
Lignes apparaissant lors du skin pass provoquées par l'aplanissement dans l'emprise de défauts locaux de planéité		Líneas que se presentan en el laminado de acabado, en forma arborescente	
25. Peau d'orange	58	25. Piel de naranja	58
Défauts de surface qui apparaissent lors de la mise en forme ultérieure, causés par un grain grossier ou par un écrouissage insuffisant		Aspecto de la superficie que se presenta por grano grueso o poco laminado en frío en la deformación posterior	
26. Tuile (cross bow)	60	26. Teja	60
Courbure transversale de la bande		Curvado transversal de la banda	
27. Cintre longitudinal (coil set)	61	27. Curvatura longitudinal	61
Courbure longitudinale de la bande dans le sens du bobinage		Curvatura longitudinal de la banda en dirección del laminado	
28. Griffes sur bande à froid	62	28. Arañazos de banda laminada en frío	62
Rayures, éraflures, arrachements de différentes tailles, survenus pendant ou après le laminage à froid		Rayas, rasguños o rozaduras de diferente magnitud, que se originan en el tren de laminación en frío o después de él	

29. Griffes de bobineuse	64	29. Rozaduras entre espiras	64
Endommagements mécaniques de la surface par des mouvements relatifs des spires du coil		Daño mecánico superficial por deslizamiento entre espiras en la bobina	
30. Empreintes de rouleaux	66	30. Marcas de rodillos	66
Zones en relief sur la bande, causées par une empreinte sur la face en contact		Huellas con relieve sobre la banda, causados por un cuerpo extraño sobre la superficie de un rodillo	
31. Rouille	68	31. Óxido	68
Produits de la corrosion du fer adhérant à la surface		Productos de corrosión del hierro que se adhieren sobre la superficie	
32. Emboutis	71	32. Marcas de manipulado	71
Marques, causées par un transport et/ou par un entreposage non conforme		Huellas causadas por un transporte, manipulado y/o almacenado inadecuados	