

Dipl.-Ing. Bernhard Zickgraf, Neckarsulm

**Ermüdungsverhalten
von Multilayer-Aktoren aus
Piezokeramik**

Reihe **18**: Mechanik/
Bruchmechanik

Nr. **191**

Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung	1
2 Einleitung	5
3 Grundlagen	8
3.1 Linear elastische Bruchmechanik	8
3.2 Unterkritisches Rißwachstum	10
3.3 Piezoelektrizität und Ferroelektrizität bei Keramiken	14
3.4 Piezoelektrische Grundgleichungen	18
3.5 Kopplungsfaktoren	22
3.6 Bruchmechanik in Ferroelektrika	23
3.6.1 Einfluß des elektrischen Felds	23
3.6.2 Domänen und Rißwachstum	24
3.6.3 Piezoelektrische Kopplung	25
3.7 Impedanzmessungen	26
3.7.1 Einleitung	26
3.7.2 Impedanz einer Piezokeramik	27
3.7.3 Bestimmung von Q_M und k_p	29
4 Experimentelle Durchführung	32
4.1 Multilayer-Aktoren	32
4.1.1 Probenbeschreibung	32
4.1.2 Versuchsaufbau	34
4.1.3 Variation der Testparameter	36
4.1.4 Zerstörungsfreie Probencharakterisierung	37
4.1.4.1 Impedanzmessungen	38
4.1.4.2 Schwingungsformen der Aktoren	39

4.1.4.3 d_{33} -Messungen	40
4.1.4.4 Kapazitätsmessungen	41
4.1.5 Vickers-Eindrücke und Bestimmung der Bruchzähigkeit	42
4.1.6 Zerstörende Probencharakterisierung	43
4.1.7 Fraktografie und Mikroskopie	43
4.2 Modellaktoren	45
4.2.1 Probengeometrie und Präparation	46
4.2.2 Versuchsaufbau	47
4.2.3 Kapazitätsmessungen	48
4.2.4 Impedanzmessungen	48
4.2.5 Belastungsparameter	49
4.2.6 Schadensanalyse und Fraktografie	50
5 Ergebnisse	51
5.1 Multilayer-Aktoren	51
5.1.1 Kraft- und Wegsignale der Aktoren	51
5.1.2 Lebensdauer der Aktoren	56
5.1.3 d_{33} -Werte	58
5.1.4 Kapazität der Multilayer-Aktoren	61
5.1.5 Bestimmung der Aktor-Schwingungsformen	64
5.1.6 Auswertung der Impedanzmessungen	66
5.1.6.1 Charge CH13	67
5.1.6.2 Charge CH16	71
5.1.6.3 Charge CH17	74
5.1.6.4 Zusammenfassung	75
5.1.7 Zugversuch eines Aktors	77
5.1.8 Versagenstypen	80
5.1.9 Bruchbilder und Rißstrukturen	82

5.1.9.1	Bruchflächen	82
5.1.9.2	Schliffbilder	84
5.1.10	Vickers-Eindrücke und Bruchzähigkeit	89
5.2	Modellaktoren	94
5.2.1	Erreichte Zyklenzahlen	94
5.2.2	Schadensformen	95
5.2.3	Impedanzmessungen	103
5.2.3.1	Identifizierung von Schwingungsformen	103
5.2.3.2	Impedanzänderungen während des Zyklierens	104
5.2.4	Kapazitätsmessungen	109
5.2.5	Fraktografie	112
6	Diskussion	117
6.1	Multilayer-Aktoren	117
6.1.1	Lebensdauerrechnungen	117
6.1.2	Kritische Zyklenzahlen	122
6.1.3	Impedanzmessungen	122
6.1.4	Kapazitätsmessungen	123
6.1.5	Risse in den Multilayer-Aktoren	124
6.2	Modellaktoren	126
6.2.1	Ursachen der verschiedenen Rißformen	126
6.2.1.1	Spitzenrisse	127
6.2.1.2	Sektorisse	129
6.2.1.3	Unterkritische Risse	130
6.2.1.4	Interface-Delaminationen	131
6.2.1.5	Anschmelzende Elektrodenschichten	133
6.2.1.6	Dielektrischer Durchbruch	134
6.2.2	Einfluß der Aktorschäden auf das Schwingungsverhalten	135

VIII

6.2.3 Änderung der Dielektrizitätskonstante	136
6.3 Vergleich Multilayer-Aktoren mit Modellaktoren	137
6.4 Ausblick	138
Literatur	139