

Inhaltsverzeichnis

Jagenburg, Umfang und Grenzen der Haftung des Architekten und Ingenieurs bei der Bauleitung	9
Siegburg, Umfang und Grenzen der Hinweispflicht des Handwerkers	14
Schild, Inhalt und Form des Sachverständigengutachtens	30
Pilny, Mechanismus und Erfassung der Rißbildung	38
Oswald, Rissebildungen in Oberflächenschichten – Beeinflussung durch Dehnungsfugen und Haftverbund	49
Rybicki, Setzungsschäden an Gebäuden – Ursachen und Planungshinweise zur Vermeidung	58
Schubert, Rißbildung in Leichtmauerwerk – Ursachen und Planungshinweise zur Vermeidung	68
Dahmen, DIN 18 550 Putz, Ausgabe Januar 1985.	76
Künzel, Anforderungen an die thermo-mechanischen Eigenschaften von Außenputzen zur Vermeidung von Putzschäden	83
Rogier, Rissebewertung und Rissesanie rung	89
Ruffert, Ursachen, Vorbeugung und Sanierung von Sichtbetonschäden	100
Podiumsdiskussionen	108