

## Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung und Motivation .....	1
2.	Stand der Technik und Theoretische Grundlagen.....	3
2.1	Hochtemperaturwerkstoffe und Anwendungsgebiete .....	3
2.2	Nickelbasis-Superlegierungen .....	4
2.3	Inconel 718 (IN 718) Legierung .....	5
2.4	Erholung und Rekristallisation .....	9
2.5	Additive Fertigung.....	9
2.5.1	Laserstrahlschmelzen (SLM®).....	11
2.5.2	Nachbearbeitungen.....	13
2.5.2.1	Wärmebehandlung .....	13
2.5.2.2	Heißisostatisches Pressen (HIP).....	15
2.5.2.3	Lichtbogenverdampfen / Cathodic Arc Deposition (Arc-PVD-Beschichtung) .....	15
2.6	Grundlagen der Materialermüdung.....	17
3.	Experimentelle Grundlagen.....	25
3.1	Versuchswerkstoff und Probengeometrie .....	25
3.2	Prozessparameter für die Herstellung von Proben mittels SLM .....	26
3.3	Versuchseinrichtungen und Versuchsdurchführungen .....	27
3.3.1	HIP und Arc-PVD-Beschichtung mittels Ni-20Cr .....	27
3.3.2	Nachbehandlungen der SLM-Proben.....	29
3.3.3	Härtemessungen nach Vickers .....	31
3.3.4	Mechanische Ermüdung bei Raumtemperatur und 650 °C .....	32
3.3.5	Zugversuche bei Raumtemperatur und 650 °C .....	34
3.3.6	Untersuchung der Bruchflächen, der Porosität und des Gefüges .....	35
3.3.6.1	Rasterelektronenmikroskopie (REM).....	35
3.3.6.2	Transmissionselektronenmikroskopie (TEM).....	35

3.3.6.3	Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), Trägergasheißextraktion (TGHE) und Verbrennungsanalyse .....	36
3.3.6.4	Computertomographie ( $\mu$ CT).....	37
3.3.6.5	Lichtmikroskopie (LM) .....	37
4.	Ergebnisse und Diskussion .....	39
4.1	Porosität und Mikrostruktur.....	39
4.1.1	Einfluss des HIP-Prozesses.....	39
4.1.2	Mikrostrukturentwicklung der unterschiedlichen Zustände.....	42
4.1.2.1	Lichtmikroskopische Auswertung .....	42
4.1.2.2	EBSD-Analyse.....	43
4.1.2.3	TEM-Analyse .....	46
4.2	Mechanische Eigenschaften bei RT und 650 °C .....	52
4.2.1	Einfluss der Mikrostruktur auf die quasistatische Verformung.....	52
4.2.2	Charakterisierung der Ermüdungseigenschaften .....	60
4.2.2.1	Einfluss der Nachbehandlungen.....	60
4.2.2.2	Entwicklung der Mikrostruktur .....	75
4.3	Argonanalyse vor und nach dem HIP-Prozess.....	77
5.	Zusammenfassung und Ausblick .....	79
6.	Summary.....	83
7.	Literaturverzeichnis .....	86
8.	Abbildungsverzeichnis .....	96
9.	Tabellenverzeichnis .....	100
10.	Lebenslauf.....	101