Inhalt

| Vorwort | 7 |
|---|---|
| UDO MAINZER Die Pfalzkapelle Karls des Großen in Aachen als Teil des Welterbes | 9 |
| HARALD MÜLLER Aachen – Ein Neuansatz im Rahmen der Pfalzenforschung | 7 |
| ULRIKE HECKNER Der Tempel Salomos in Aachen – Datierung und geometrischer Entwurf der karolingischen Pfalzkapelle | 5 |
| Lydia Konnegen | |
| Von der Restaurierung zur Konservierung – | |
| Die karolingische Marienkirche im Licht der Denkmalpflege | 2 |
| des 19. und 20. Jahrhunderts | 3 |
| Helmut Maintz | |
| Die Sanierung des karolingischen Mauerwerks – | |
| Bericht des Dombaumeisters über die Maßnahmen 2000–2004 | 3 |
| I. Gründe für die Sanierung, Beschreibung der Maßnahme | |
| II. Die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen | |
| 1. Vorbereitungen, Photogrammetrie (77) | |
| 2. Bauwerkskartierung (79) | |
| 3. Reinigungsarbeiten (80) | |
| 4. Radaruntersuchungen (82) | |
| 5. Untersuchung der Eisenringanker (84) | |
| 6. Untersuchung der Holzringanker (92) | |
| 7. Überprüfung der Statik (94) | |
| 8. Neuer Ringanker Oktogon (95) | |
| 9. Untersuchungen des vorhandenen Steinmaterials, Bestimmung des | |
| Ersatzmaterials und Austausch geschädigter Natursteine (97) | |
| 10. Untersuchung vorhandener Mörtel, Neuentwicklung | |
| eines Verfugmörtels, Überarbeitung des Fugennetzes (102) | |
| 11. Konservierung und Sanierung der Kapitelle und Gesimse (106) | |
| 12. Restaurierung der Bronzefenster (111) | |
| 13. Mataré-Fenster (112) | |
| 14. Bauwerksmonitoring (112) | |
| 15. Bauwerksuntersuchungen im Laufe der Sanierungsarbeiten (112) | |
| 16. Taubenabwehr (115) 17. Gerüstarbeiten (115) | |
| 17. Gerustatbeiten (117) | |
| Ulrike Heckner und Christoph Schaab | |
| Baumaterial, Bautechnik und Bauausführung der Aachener Pfalzkapelle 11 | 7 |
| I. Baumaterial und Farbigkeit: Steine, Mörtel und Verputz | |
| von karolingischer Zeit bis ins 20. Jahrhundert | |
| 1. Der karolingische Bau: Das Steinmaterial (121) | |
| Katalog der Hauptbaumaterialien des karolingischen Mauerwerks (131) | |
| Mörtel, Putz und Farbigkeit (138) | |
| 2. Die Umbauphasen vom 12. bis zum 18. Jahrhundert (149) | |
| 3. Die Restaurierungen im 19. und 20. Jahrhundert (160) | |



| II. Bautechnik, Bauausführung, Bauplastik: Übersicht über die Befunde an Sechzehneck, Oktogon und Westbau 1. Das Sechzehneck (169) 2. Das Oktogon (187) 3. Die Ringverankerung des Zentralbaus (202) 4. Der Westbau (212) | |
|---|-----|
| Matthias Kempen Statik und neuer Ringanker | 229 |
| Wolfram Kuhlmann, Christoph Butenweg, Konstantin Meskouris und Thomas Kempen Simulation des Tragverhaltens des Aachener Doms im Erdbebenfall | 237 |
| BERND FITZNER und KURT HEINRICHS Naturwerksteine im karolingischen Mauerwerk des Aachener Doms – Petrographische Eigenschaften, Klassifizierung und Untersuchung von Austauschgesteinen | 249 |
| REINHARD RANKERS und MICHAEL RAUPACH Die Sanierung des karolingischen Mauerwerks – Entwicklung und Anwendung eines Fugmörtels | 263 |
| Sigrun Heinen und Dietmar Krauthäuser Die Kapitelle und Gesimse am Oktogon | 271 |
| Gabriele Patitz Voruntersuchungen mit Radar und Mikroseismik am karolingischen Mauerwerk des Aachener Doms | 281 |
| CHRISTIAN GOEDICKE Datierung von Ziegelfragmenten und Mörtel aus der Pfalzkapelle Aachen mittels optisch stimulierter Lumineszenz | 297 |
| FRIEDRICH GRÜNER Mikrostrahl-Partikelreinigung von Natursteinoberflächen am Mauerwerk der karolingischen Pfalzkapelle | 303 |
| ÜNSAL YALÇIN und MICHAEL BODE Untersuchung der eisernen Ringanker aus dem karolingischen Mauerwerk des Doms zu Aachen | 311 |
| Autorenverzeichnis | 317 |