

Restaurierung des Kapitelsaals am St. Viktor Dom zu Xanten

Arbeitsbericht der Dombauhütte



Verein zur Erhaltung des Xantener Domes e.V.

Kapitel 10

46509 Xanten

ARBEITSBERICHT DER DOMBAUHÜTTE

Torsten Knapp, Restaurator Dombauhütte Xanten

INHALT

Überblick.....	9
Vorbereitung der Maßnahme.....	11
Übersicht über die Bauphasen	12
Bauphase romanisch I – 11. Jh.	12
Bauphase romanisch II - 1. Viertel 13. Jh.	13
Bauphase gotisch I – 1360 - 1361	18
Bauphase gotisch II - Mitte 16. Jh.....	21
Veränderungen nach 1550	23
Farbfassungen ab 1550.....	25
Architekturglieder - unterste Schicht	25
Architekturglieder - Fassung I.....	26
Architekturglieder und Wandflächen - Fassung II	27
Fassungen 1860 und später.....	29
Restaurierung durch die Dombauhütte Xanten	29
Putz- und Farbfassung	30
Fenster.....	32
Bodenbelag.....	32
Schlusssteinzierer („Rosen“).....	35
Zusammenfassung.....	37
Bauphasenkartierung	41
Anmerkungen und Quellen	45