

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung Hans Rutishauser	11
---------------------------------------	----

Teil I

Untersuchungsergebnisse des Projektes Zillis 1990–1995	15
---	----

Hans Rutishauser Die Aufgabe der Denkmalpflege bei der Erhaltung der romanischen Bilderdecke	17
--	----

Alfred Wyss Allgemeine Standortbestimmung zum Projekt Zillis	25
--	----

Christine Bläuer Böhm Projekt Zillis: Erarbeitung eines Konservierungskonzepts gelöste und offene Fragen	35
--	----

Monica Bilfinger Restaurierungsgeschichte der Kirche St. Martin in Zillis	57
---	----

Oskar Emmenegger Ergebnisse der restauratorischen Untersuchung der Bildtafeln	111
Andreas Franz Die Fotodokumentationen der Restaurierungen 1938-40 und 1971 und deren Auswertung	149
Konrad Zehnder, Andreas Küng und Andreas Arnold Das Raumklima	169
Martin Arnold, Klaus Richter Holztechnologische Aspekte bei der Erhaltung der Bilderdecke	227
Ulrich Ruoff, Mathias Seifert und Felix Walder Dendrochronologische Untersuchungen 1994/95	243
Axel Ritter Extrahierbare Holzinhaltstoffe aus Nadelhölzern	267
Andreas Küng Malschichtstratigrafie und verwendete Mal- und Restaurierungsmaterialien	277
Paul Raschle Biologische Untersuchungen im Zusammenhang mit der Bilderdecke	289

Teil II**Gastvorträge des Kolloquiums 1990
und Diskussionsprotokoll** 299

Pierre Boissonnas
Geschichtliches zur Restaurierung von 1938 bis 1940 301

Hilde Claussen
**Einige Bemerkungen zu den drei sogenannten Nereiden
 und der vogelfüssigen Sirene in den Deckenbildern
 der Kirche zu Zillis** 309

Peter Königfeld
**Das romanische Deckenbild
 der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche
 St. Michael in Hildesheim** 317

Peter Tångeberg
**Mittelalterliche Malerei auf Holz in Schweden.
 Konservierungsfragen** 325

Internationales Kolloquium
 zu Fragen der Konservierung vom 16. bis 18. Oktober 1990
Protokoll der Diskussionen 343

Teil III**Nachdruck wichtiger früherer Arbeiten** 351

Hans Rutishauser
Zeittafel zur Bau- und Forschungsgeschichte 353

Henri Boissonnas, 1942
**Die Restaurierung der Decke
 der Kirche von Zillis** 357

Alfred Wyss, 1973 Die Sicherungsarbeiten an der Martinskirche in Zillis	373
Dione Flühler-Kreis, 1993 Die romanische Bilderdecke der Kirche St. Martin in Zillis wiederbetrachtet – Bildsystem und Bildprogramm	383
Anhang	405
Literaturverzeichnis	407
Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kolloquiums 1990	411
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	415